

アイセーブ抗菌 CCFL ライトの導入事例

興和冷蔵(株)カビ対策

◆顧客名：興和冷蔵(株)

◆設置器具：1F 踊り場 40W 型×1

中 2F 踊り場 40W 型×1

◆課題：階段左手の壁面が冷蔵施設の隣のために

カビが多数発生。

また冷蔵部共用部の間の通路にも結露も発生しカビも多数発生している。

◆テスト導入：40W 型アイセーブ 1 灯×2 か所 (1F と 2F)

◆施工・担当代理店：興環テクノ(株) (興和グループ会社)

◆テスト導入後：

6月25日：カビを一旦除去清掃し、その後アイセーブ設置



8月5日：1か月以上経過し、カビ発生は見られず。

これまでカビ除去を行ってもすぐカビだらけになっていたためお客様も驚いており、現在、共用通路の照明をアイセーブに変える予算取り中です。(4～50本程度)

11月1日：4か月経過し、カビ発生は見られず

【施工写真】

興和冷蔵(株) 階段室 (作業前):2020/6/9



【施工写真】

興和冷蔵(株) 階段室 (作業後):2020/8/5

